



搜尋



焦點 要聞 突發 娛樂 兩岸 國際 財經 果籽 飲食男女 體育 賽馬

【淘大2.0】測量師學會籲勿放物品於廁所喉管上 致損壞或增「播毒」機會

17小時前



A A A

青衣長康邨康美樓有住戶疑因廁所氣喉遭改動未密封，導致武漢肺炎病毒經喉管播毒。測量師學會建築政策小組主席及建築測量組前主席何鉅業，昨（11日）曾到長康邨視察，大廈渠道設計符合公營房屋單位設計要求，但涉事單位氣喉曾被鋸走未有接駁通風管，相信涉事單位喉管問題是由人為改動不善問題，並非淘大翻版。

相關新聞： [【淘大2.0】青衣康美樓疑糞渠播毒！樓上樓下07室連環確診 逾百人漏夜疏散](#)

何鉅業指，他昨日曾到長康邨康美樓，青衣邨及附近落成年期相若的屋宇單位觀察。他指，有關大廈渠道設計，全部都符合當時的屋宇要求。其他單位亦有鋸走氣喉情況，但他提醒必須要密封兩端接口。而部份住戶則會在喉管上放置物品，又或用喉管晾曬衣物。何指，膠喉管以多層膠水接駁，若膠水老化，但住戶又在喉管上放置重物，可能致喉管損壞。

學會建築測量組副主席張文滔指，廁所氣喉可確保座廁水隔在沖廁後流失，以水封效果阻隔病毒由喉管入屋，是有用的喉管設備。學會建築測量組上任主席謝志堅補充，除座廁氣喉問題，市民亦要留意洗衣機若不常用，洗衣機去水管的U型喉可能乾涸，舊樓的水斗集水器亦可能積聚穢物，浴室浴缸改裝企缸工程亦容易漏裝水隔裝置，亦可能導致病毒入屋。



新聞：【疫情焦點】本港確診增至49宗 防護中心籲長康邨住戶勿開抽氣扇（附香港受影響地點互動地圖、實用資訊）



測量師學會建築測量組前主席陳華偉，在沙士時曾協助處理淘大花園渠管改良工作。他指，當年約6成淘大住戶，在改裝浴缸變企缸時漏裝水隔設備，病毒有機會從浴室去水位傳播。他建議市民若不清楚企缸有否水隔裝備，可以暫時用矽膠杯蓋掩住去水位。他又提醒，廚房鋅盆的喉管，會有類似「冬菇頭」的疏氣裝置，呼籲住戶切勿密封，如有臭味應定期清潔。

學會又特別指出，劏房更為病毒爆發高危，劏房廁所共用渠管，造工不佳易倒灌，加上劏房廁所普遍不設氣喉，水封效果亦容易受影響，一旦頭房傳染，容易全屋出事。

學會建築測量組主席黃健兒指出，若地台去水位注水後，仍然有臭味，是渠道有問題的徵兆，應盡早尋求專業人士處理，更不宜進行違例改建。

【未敢忘記】03年沙士重溫

[立即按此](#)

無懼警暴 學懂自救

《抗暴之戰•法例須知》[讀果](#) 上架

《果GYM》隨身播 健身壹App過!

一按即玩



夏家朗攝
(蘋果日報)



夏家朗攝
(蘋果日報)

[冠狀病毒](#) [武漢](#) [測量師學會](#)

相關新聞



2020年2月12日【淘大2.0】青衣康美樓疑糞渠播毒！樓上樓下07室連環確診 逾百人漏夜疏散