

我們尊重用戶的隱私權

為了提升服務質素，我們會使用Cookie或其他類似技術來改善使用者的閱讀體驗。  
[了解更多](#)

知道了



NEXT DIGITAL

香港 台灣 北美



我要訂閱

English

搜尋



焦點 要聞 突發 娛樂 兩岸 國際 財經 果籽 飲食男女 體育 賽馬

## 武漢肺炎 | 測量師學會揭五大渠管播毒隱患 倡政府資助維修

16小時前



九龍灣麗晶花園大廈喉管連接方式與2003年爆發沙士的淘大花園相似，或成傳播渠道，渠管染疫風險引起市民關注。資料圖片

A A A

九龍灣麗晶花園淪為「疫區」，當中第6座更成重災區，多宗個案來自同一座向的D單位。港大微生物學系講座教授袁國勇指，[大廈喉管連接方式與2003年爆發沙士的淘大花園相似，或成傳播渠道](#)，渠管染疫風險引起市民關注。香港測量師學會歸納五大播毒隱患，如沒有定期倒水到隔氣裝置、企缸曾被不適當改裝等，又促請政府推出喉管維修資助計劃，鼓勵業主更換喉管。



相關新聞：[武漢肺炎 | 機場增至7警察染疫 衛生署稱分兩群組俱未達10人 拒公佈個案編號](#)

香港測量師學會今（15日）召開記者會，解釋不妥善安裝渠管或維修渠管對隱藏病毒散播的風險。

我們尊重用戶的隱私權

為了提升服務質素，我們會使用Cookie或其他類似技術來改善使用者的閱讀體驗。  
[了解更多](#)

知道了



香港測量師學會今召開記者會，解釋不妥善安裝渠管或維修渠管對隱藏病毒散播的風險。本報記者攝

## 渠管改裝或令隔氣失效

學會歸納出五大播毒隱患，其中一個為不妥善的渠管改裝及維修保養。學會建築測量組前主席謝志堅指，部份樓宇使用戶外通風管，容易將受污染的空氣吹進單位內，而戶外尾井空氣入口、即俗稱「撞風頭」亦會成播毒原因，假如入口位置與行人路接近，市民停留在附近，亦有機會感染。

另外，部份市民將浴缸改裝為企缸，企缸位置會被「墊高」，但假如以不當配件充當隔氣裝置或沒有安裝隔氣，亦會增加染疫風險。麗晶花園的確有住戶改裝企缸後，令U型隔氣失去效用。廚房地台及洗衣機去水位置亦是魔鬼細節之一，部份新型單位去水位設於櫥櫃隱蔽位置，不妥善封堵亦不易察覺。

## 未有定期注水入隔氣 渠管滲漏欠維修同增風險

其餘兩大隱患，為未有定期倒水到隔氣裝置，以保持水封功能。另外，學會前會長何鉅業指，渠管滲漏、欠缺維修保養亦是原因之一。他以麗晶花園為例，指有單位渠管的接駁口只以膠紙駁好，「佢好彩就冇滲漏，但即係話亦都有機會滲漏」。

何又指，有市民曾改裝廚房位置，假如鄰近單位使用抽氣扇，有機會將污染空氣傳入單位內。他建議，廚房或廁所開抽氣扇時「唔使開到咁盡」，使用時亦要關窗，但門要同時保留一定空隙，要打開家中其他窗戶，以免出現負氣壓情況。

我們尊重用戶的隱私權

為了提升服務質素，我們會使用Cookie或其他類似技術來改善使用者的閱讀體驗。  
[了解更多](#)

知道了



如曾改裝廚房位置，若鄰近單位使用抽氣扇，有機會將污染空氣傳入單位內。資料圖片



建議大廈將通風管延伸至遠離大廈外牆位置

對於大廈渠管建議，何指，大廈可將通風管延伸至遠離大廈外牆位置，亦可全幢大廈改裝W隔氣裝置，政府亦應向業界盡快提供W隔氣裝置的使用指引。

學會續指，長期而言，政府需成立跨部門專家小組，重新檢視建築物條例。政府亦要完成單位全面樓宇檢查，亦可推出喉管維修資助計劃，鼓勵業主更換喉管。

《蘋果》英文版免費試睇：[了解更多](#)

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/更新：[iOS](#) / [Android](#)

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like[蘋果專題及調查組FB專頁](#)！

[武漢肺炎](#) [測量師學會](#) [渠管](#)

相關新聞

武漢肺炎 | 機場增至7警察染疫 衛生署稱分兩群組俱未達10人 拒公佈個案編號