

News Clipping

Client / Product : The Hong Kong Institute of Surveyors
Publication : Ming Pao
Date : 9 June 2016 (Tuesday)
Page : A08

工聯會觀塘招牌僭建須拆

【明報專訊】立法會選舉臨近，各黨派近日加緊宣傳。繼早前民建聯立法會議員鍾樹根一幅於銅鑼灣的大型招牌被指僭建，本報收到讀者投訴，稱觀塘康寧道晨光大廈有兩幅招牌懷疑僭建，其中一幅為3層樓高、屬工聯會立法會議員黃國健及王國興的宣傳直幡，另一

幅為東亞銀行的招牌。屋宇署回覆本報查詢時確認，工聯會的招牌未有事先獲批准。有測量師對有關招牌能否抵擋颱風「有疑問」，黃國健回應稱工程交顧問公司全權負責，若有違規會按照法律處理。

屋宇署發言人表示，署方已派員到晨光大廈視察，確認

「東亞銀行」招牌已獲批，並無明顯危險；工聯會招牌及其金屬支架是新加建於大廈外牆的批准混凝土托架上，並未事先獲得建築事務監督批准圖則及同意工程展開而建造，有關違例招牌屬於即時取締類別，該署會發出清拆命令，要求有關人士清拆。

黃國健：由顧問公司「負全責」

涉事的工聯會招牌為兩塊帆布直幡，印有王國興、黃國健樣貌、工聯會標誌及「為權益爭工道」的口號，固定在金屬支架上，而金屬支架則鑲在四條從大廈外牆橫向伸出的石屎上。本報翻查屋宇署圖則，發現有關橫向石屎自大廈落成時已有。

測量師：擋風能力成疑

黃國健表示，同事將有關工程交顧問公司負責，對方稱只是掛起直幡，亦無燈箱，不是正式招牌，「誓神劈願話唔使入則」；工聯會職員已將該顧問公司聯絡方法交予署方。黃說該顧問公司要「負全責」，為工程善後，至於會否向其追討則是後話。本報昨未聯絡到王國興。

香港測量師學會建築測量組副主席謝志堅看過有關招牌的照片後說，該招牌沒有入則，沒有獲認可人士看過其結構，其設計及安裝標準未必達到相關要求。謝指出，一般招牌安裝時要計算可抵擋風力，而工聯會的招牌有一定大小，雖然無即時危險，但如遇上颱風會較「食風」，能否抵擋大風不倒塌成疑問。



位於觀塘康寧道晨光大廈外牆的工聯會招牌，屋宇署確認事先未有獲批准建造，須即時取締。（馮凱鍵攝）